




FASE ③ - ESECUZIONE

SISTEMA AUTOMATIZZATO DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO





FASE ③ - ESECUZIONE

Realizzare il cablaggio del **QUADRO** e della **PULSANTIERA**, attenendosi allo schema elettrico fornito.

Durante l'esecuzione si faccia attenzione alla qualità del lavoro, in particolare:

- Utilizzare conduttore di colore **NERO** per il cablaggio del circuito di potenza;
- Utilizzare conduttore di colore **ROSSO** per il cablaggio del circuito ausiliario a 24 VAC;
- Utilizzare conduttore di colore **BLU** per il cablaggio del circuito ausiliario a 24 VDC;
- Utilizzare in modo corretto i sistemi di siglatura dei conduttori;
- Effettuare il cablaggio in modo ordinato;
- Ottimizzare il passaggio dei conduttori all'interno delle canaline;
- Utilizzare per ciascun collegamento i rispettivi puntalini terminali;
- Prestare attenzione al serraggio delle connessioni;

La documentazione allegata è così composta:

1. SCHEMA ELETTRICO DI POTENZA;
2. SCHEMA ELETTRICO CIRCUITO AUSILIARIO;
3. SCHEMA DI COLLEGAMENTO INGRESSI PLC;
4. SCHEMA DI COLLEGAMENTO USCITE PLC;
5. SCHEMA DI CABLAGGIO DELLA PULSANTIERA;
6. SCHEMA MORSETTIERE;
7. SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELLE MORSETTIERE;

Tempo massimo disponibile: 12 ore